

消防本部 視察 報告

1. 北部消防署 廳舍 新築 現況

가. 위 치 : 유성구 도룡동 세계박람회장 내

나. 부 지

· 垜地面積 : 약 2598m²

· 연 면 적 : 약 254m²

·規 模 : 지하 1층

地上 2층

다. 新築現況 : 基本設計 完了

2. 緊急出動 狀況

가. 出動現況

119구 전화신고 → 접수 → 출동(1분 15초 소요)

나. 出動時 問題點

· 정문에서의 도로 폭이 좁고 길이 效率的으로 놓여 있지 않아 市内 진입
시 15초 정도의 정차가 필요

다. 點檢狀態

· 매일 점검(조석 점검)

3. 고가사다리의 시범(46m, 15층 「카바」)

가. 작동시간(교신까지 완료시) : 4분 16초 소요

나. 고가사다리의 보완

· 50m짜리 22층 「카바」

· 작동시간 : 50초 소요

· 가격 : 7,000만원 정도